๔.๓ การจัดการน้ำเสีย

๔.๓.๑๒. มีการตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมบันทึกผลการตรวจสอบประจำวัน

มีการจดบันทึกปริมาณการใช้น้ำในแบบบันทึก ทส.๑ ทุกวัน



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในโรงพยาบาลแม่สาว ปราจีนดำรงเดือน เดือน มีนาคม 2569

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของเครื่องกำเนิดเอทิน (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารเร่งจุลินทรีย์ที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม) ตลอดเดือน	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากเครื่องกำเนิดเอทิน										
						การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง-เติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้จัดเก็บ
1/3/69		608979	60	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ				สมจ๊อ
2/3/69		608985	60	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ				สมจ๊อ
3/3/69		609055	60	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ				สมจ๊อ
4/3/69		609125	60	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ				สมจ๊อ
5/3/69		609196	60	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ				สมจ๊อ
6/3/69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
7/3/69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
8/3/69		609383	60	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ				สมจ๊อ
9/3/69		609461	60	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ				สมจ๊อ
10/3/69		609533	60	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ				สมจ๊อ
11/3/69		609606	60	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ				สมจ๊อ
12/3/69		609674	60	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ				สมจ๊อ
13/3/69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
14/3/69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
15/3/69		609812	60	ระบาย	10	ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ	ปกติ				สมจ๊อ
รวม																

31/3/69 609912

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

(.....)

ตำแหน่ง.....