

๔.๓ การจัดการน้ำเสีย

๔.๓.๑๓ มีรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มีการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทส.๒ ทุกเดือน

เดือน	ปี	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัด	วันที่ส่ง ทส.2	ผู้รายงาน	ในฐานะ	ปี-เดือน	Username
กุมภาพันธ์	2569	โรงพยาบาลแมลาว	ปกติ	9 Mar 2026	นายคงศักดิ์ ชัยชนะ	เจ้าของ	2569-02	maelao แสดงรายละเอียด