



5.4.3 มีการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย

เพื่อค้นหาความเสี่ยงในระบบวิศวกรรมที่มีความเสี่ยงสูงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

รายงานผลการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลแม่ลาว จังหวัดเชียงราย วันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 76

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับที่	รายละเอียดที่พบ/รูปภาพ	แนวทางแก้ไข / มาตรฐาน / การพัฒนา	หมายเหตุ
๑	<p>อาคารผู้ป่วยนอก/จุดผู้ป่วยรอตรวจ/ห้องตรวจทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปริมาณ CO₂ ค่าอนุภาคฝุ่นและอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน - การระบายอากาศบริเวณ OPD ทิศทางการไหลตามทิศทางลมธรรมชาติ   <p>- การระบายอากาศบริเวณโถง OPD ผู้ป่วยรอตรวจ</p>	<p>แนวทางการพัฒนา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการเติมอากาศจากภายนอก (Fresh Air) เพื่อเติมอากาศใหม่ที่บริสุทธิ์กว่าผ่านเครื่องปรับอากาศ ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น กรองอากาศ และส่งเข้ามายังบริเวณภายในอาคาร 